



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 118

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: профессиональное образовательное учреждение
 1.2. Адрес объекта: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 4900,6 кв. м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 10636 кв. м
 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта: не проводился
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018г., капитального: нет
 сведения об организации, расположенной на объекте
 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Искитимский медицинский техникум» (ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум»)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект,18

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная услуга
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на муниципальных автобусах до остановки «Кинотеатр им. В.В.Маяковского», автобусные маршруты №№ 1,9,11, маршрутное такси № 17;
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.;
 3.2.2. время движения (пешком): 6 мин.;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да (частично);
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (дорожные поребрики);
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;
 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N | Категория инвалидов | Вариант организации |
|---|---------------------|---------------------|
|---|---------------------|---------------------|

| п/п | (вид нарушения) | доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-----|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г) ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт (оборудование места парковки для инвалидов) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (изготовление и установка информационных табличек установка светового и звукового информационного |

| | | |
|---|--|---|
| | | оборудования) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, (установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, расширение дверных проемов. адаптация лестниц) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, текущий ремонт (установка опорных поручней, кнопки вызова помощи, тактильных обозначений) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – 2017-2030г.г. за счет средств, выделяемых учреждению на выполнение государственного задания, а также, средств, получаемых учреждением от деятельности, приносящей доход.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно в полном объеме частично избирательно. Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» - до ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "16" 01 2017г.
2. Акта обследования объекта: N акта 712 от "20" 01 2017г.
3. Решения Комиссии протокол N 1 от "20" 01 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ НСО
 «Искитимский медицинский техникум»
 Л.Н.Вернадубова
 "16" 01 2017 г.

АНКЕТА
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 112

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: профессиональное образовательное учреждение
 1.2. Адрес объекта: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 4900,6 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта не проводился
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального: нет
 сведения об организации, расположенной на объекте
 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Искитимский медицинский техникум» (ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум»)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1
 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
 1.9. Форма собственности: государственная
 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект,18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная услуга
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на муниципальных автобусах до остановки «Кинотеатр и.м. В.В.Маяковского», автобусные маршруты №№ 1,9,11, маршрутное такси № 17;
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.;
 3.2.2. время движения (пешком): 6 мин.;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да (частично);
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (дорожные поребрики);
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;
 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001 (59.13330.2012)

| N п/п | Категория инвалидов вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт (оборудование места парковки для инвалидов) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (изготовление и установка информационных табличек установка светового и звукового информационного оборудования) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, (установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, расширение дверных проемов. адаптация лестниц) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, текущий ремонт (установка опорных поручней, кнопки вызова помощи, тактильных обозначений) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:
 Л.Н.Вернадубова Директор ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» 83834337029
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



ОТВЕРЖДАЮ
Начальник ОСОН г. Искитима
Е.М. Княжева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 118

г. Искитим

« 20 » 01 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: профессиональное образовательное учреждение
 1.2. Адрес объекта: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 4900,6 кв. м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: да; 10636 кв. м
 1.4. Год постройки здания 1974г., последнего капитального ремонта: нет;
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018,
 капитального: нет;
 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Искитимский медицинский техникум» (ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум»)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Литейная,1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная услуга
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка «Кинотеатр им. В.В.Маяковского», автобусные маршруты №№ 1,9,11, маршрутное такси № 17;
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 400м.;
 3.2.2. время движения (пешком): 6 мин.;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да (частично);
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (дорожные поребрики);
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |

| | | |
|---|---|----|
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> | Приложение | |
|----------|--|--|------------|--------|
| | | | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г) | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) ДУ | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г) ДУ | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | | |

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт (оборудование места парковки для инвалидов) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт (изготовление и установка информационных табличек установка светового и звукового информационного оборудования) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, (установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, расширение дверных проемов. адаптация лестниц) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |

| | | |
|---|---|---|
| | посещения объекта) | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, текущий ремонт (установка опорных поручней, кнопки вызова помощи, тактильных обозначений) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – 2017-2030г.г. за счет средств, выделяемых учреждению на выполнение государственного задания, а также, средств, получаемых учреждением от деятельности, приносящей доход.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно в полном объеме частично избирательно. Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» - до ДП-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступен всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения по объекту) _____

Руководитель рабочей группы Начальник ОСОН г.Искитима Княжева Е.М. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: ведущий специалист ОСОН Павлова А.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представитель ВОИ Новоселова В.Н. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по УМР Усольцева Е.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Социальный педагог Кулыгина Н.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник хозяйственного отдела Молвинских Е.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "20" января 2017 г. (протокол N 1)
Координационным советом по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильная разметка | С, У | Обустройство съездов, установка визуальной информации, тактильной разметки | текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Отсутствует визуальная информация, тактильная разметка | С, У | Установка визуальной информации, тактильной разметки | текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | нет | | нет | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | | нет | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Отсутствует место для стоянки инвалидов, знак «Парковка для инвалидов» | К,О,С,Г | Оборудовать места для стоянки инвалидов, установить знак «Парковка для инвалидов» | текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (К,О,Г) | | | текущий ремонты |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | К,О,С,У,Г | установить контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | отсутствуют контрастные цветные полосы начале и окончании марша, отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | К,О | установить контрастные цветные полосы начале и окончании марша, отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | отсутствует тактильная информация об учреждении | С | изготовление и установка | текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | отсутствуют фиксаторы двери в положении открыто/закрыто отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки передверным и проемами | К,С,О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто, установить предупредительную информацию о препятствиях, установить тактильные предупреждающие полосы, вставки передверными проемами | текущий ремонт |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|--|---|-------|--------------------------------|----------------|
| 2.5 | Тамбур | есть | | не соответствующим рекомендуемым размерам, перепады высот из-за порогов дверных проемов | К, О, | устранение перепадов высоты | текущий ремонт |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Вход в здание | ДЧ-И (К,О,Г) | | | текущий ремонт |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки передверными проемами | К,О,С | установить предупредительную информацию о препятствиях, установить тактильные предупреждающие полосы, вставки передверным и проемами | текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | О,К,С | установить контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил | текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | Пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К,О,С | Установить пандус не возможно, установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | - | | - | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | отсутствуют фиксаторы двери в положении открыто/закрыто отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные | К,С,О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто, установить предупредительную информацию | текущий ремонт |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--|---|--|---|
| | | | | | предупреждающие полосы, вставки передверными проемами | | о препятствиях, установить тактильные предупреждающие полосы, вставки передверными проемами |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) ДУ | | | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Пороги в дверных проемах, отсутствуют обозначения помещений | К,О,С | Убрать пороги, установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г) ДУ | | | текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| | | | | |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 112 от "20" 01 2017г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| | | | | |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | имеются пороги при входе в туалет, отсутствуют тактильные обозначения, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют порусни опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К,С | установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений | капитальный, текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | отсутствуют информирующие таблички о помещении розетки и выключатели должны быть размещены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасности | | установить информирующие таблички о помещениях с дублирующими, рельефными буквами, установить предупреждающие маячки | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|------------------------------------|
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (Г) | | | капитальный ремонт, текущий ремонт |
|-----------------------------------|----------|--|--|------------------------------------|

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум», г.Искитим, ул.Литейная,1
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | | Визуальные средства расположены не правильно и не везде установлены, Отсутствует электронное табло с бегущей строкой, с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | С,Г,О,К,У | Обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобретение электронного табло | текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть | | | отсутствует собственная аппаратура, усиливающая звук | Г | приобретение аппаратуры, усиливающей звук | текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | К,С,О,У | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О) | | | |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная доступность (дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями